

ПМ 06. «Выполнение работ по одной и нескольким профессиям рабочих, должностям служащих» и «Практика на получение рабочей профессии»

Включает в себя заводские практики: на получение рабочей профессии и выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям, должностям служащих.

Знать:

устройство и принцип действия приборов и средств автоматизации
основные технические характеристики измерительных приборов, датчиков и средств автоматизации;
принцип работы измерительных приборов, датчиков и средств автоматизации;
правила выбора и установки приборов и исполнительных устройств;
устройство заземления;
способы определения работоспособности контрольно-измерительных приборов и регулирующих устройств;

Уметь:

произвести ремонт и наладку приборов;
подключать измерительные приборы, датчики и средства автоматизации;
производить проверку электротрасс, импульсных линий и подготовку их к работе
производить их ремонт и наладку;
начертить схемы согласно заданию на производственную практику.